

# HATÁROZATOK

## A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2013. október 9.)

**egy sárgarépa és karalábé szállítására szolgáló szállítócsigára vonatkozóan Finnország által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke alapján meghozott intézkedésről**

(az értesítés a C(2013) 6392. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/494/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre <sup>(1)</sup> és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1) A 2006/42/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően a finn hatóságok értesítették a Bizottságot és a többi tagállamot egy, a Cabinplant A/S (Foresbjergvej 9, 5683 Haarby, Dánia) által gyártott, TSF 350 típusú, sárgarépa és karalábé szállítására szolgáló szállítócsigával összefüggő intézkedésükről. A szóban forgó gépek CE jelzést viseltek, és EK megfelelési nyilatkozattal voltak ellátva.

(2) Az intézkedést az indokolta, hogy a gép nem felel meg a 2006/42/EK irányelv I. mellékletében előírt következő alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek:

— 1.3.7. – A mozgó részekkel kapcsolatos veszélyek,

— 1.3.8. – A mozgó részek okozta veszélyek elleni védelem kiválasztása,

— 1.4.2.2. – Egymáshoz kapcsolt mozgatható védőburkolatok,

— 2.1.1. d) és e) – Élelmiszer-ipari gépek – tisztítás.

(3) Az intézkedést egy olyan balesetet követően hozták meg, mely a gép tisztítása során következett be; a gépkezelő a csiga működése közben benyúlt a lefolyócsőbe, hogy eltávolítsa az elakadt zöldségeket, és az ujjai megsérültek. A lefolyócsőhöz való hozzáférést egy rögzített védőburkolat hivatott meggátolni. Mivel a tisztításhoz naponta több alkalommal is fel kell nyitni, a finn hatóságok úgy vélik, hogy egymáshoz kapcsolt mozgatható védőburkolatokat kell felszerelni. A finn hatóságok megjegyezték továbbá, hogy a gépet a használati utasításban megadott módon, nyugalmi állapotban nem lehet hatékonyan tisztítani.

(4) A Bizottság a 2006/42/EK irányelv 11. cikke (3) bekezdésének megfelelően felkérte a gyártó Cabinplant A/S-t, hogy az intézkedéssel kapcsolatban tegye meg észrevételeit. A gyártó azt a választ adta, hogy egy integrált rendszerhez szerzi be a TSF 350 típusú szállítócsigát, amelyet egy beszállító tervezett és gyárt. Kijelentette, hogy ha a jövőben ilyen típusú szállítócsigát vásárol, gondoskodni fog arról, hogy az megfeleljen a 2006/42/EK irányelv követelményeinek.

(5) A finn hatóságok által benyújtott bizonyíték vizsgálata és a gyártó észrevételei megerősítik, hogy a TSF 350 típusú szállítócsiga, amely nem egymáshoz kapcsolt mozgatható védőburkolatokkal van felszerelve annak megakadályozására, hogy a csiga működése közben benyúljanak a lefolyócsőbe, nem felel meg a 2006/42/EK irányelv I. mellékletében előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a megfelelés hiánya pedig súlyos kockázatot jelent a gépkezelők testi épségére nézve,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A finn hatóságok intézkedése, amellyel megtiltották a TSF 350 típusú szállítócsiga forgalomba hozatalát, amely nem egymáshoz kapcsolt mozgatható védőburkolatokkal van felszerelve annak megakadályozására, hogy a csiga működése közben benyúljanak a lefolyócsőbe, megalapozott volt.

<sup>(1)</sup> HL L 157., 2006.6.9., 24. o.

*2. cikk*

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 9-én.

*a Bizottság részéről*  
Antonio TAJANI  
*alelnök*

---